

Nr.: 9468

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

[technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

Hersteller:

**BMW**

Handelbezeichnung:

**F 800 GS / Adventure**

Typ:

**E8GS, 0219, 0225, 0B02, 0B22, 0B05, 0B25**

Ohne ABS:

**x**

Mit ABS:

**x**

Felgenreöße vorne:

**2.15x21**

Felgenreöße hinten:

**4.25x17**

Reifenfülldruck vorne (bar):

**2,2**

Reifenfülldruck hinten (bar):

**2,5**

Auflagen / Bemerkungen:

**Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

90/90 - 21 M/C 54 V TL

ContiTrailAttack 2

90/90 V 21 M/C (54 V) TL

ContiTrailAttack 2

90/90 V 21 M/C (54 V) TL

ContiTrailAttack 3

150/70 R 17 M/C 69 V TL

ContiTrailAttack 2

150/70 R 17 M/C 69 V TL

ContiTrailAttack 2

150/70 R 17 M/C 69 V TL

ContiTrailAttack 3

Auflagen

Auflagen / Bemerkungen:

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 04.03.2021

Korbach, 04.03.2021



Ralph Viering

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen



Marco Zahn

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

Hersteller:	Handelbezeichnung:	Ohne ABS:	Mit ABS:
<b>BMW</b>	<b>F 800 GS / Adventure</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Typ:	E8GS, 0219, 0225, 0B02, 0B22, 0B05, 0B25		

Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
<b>2.15x21</b>	<b>4.25x17</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>

Auflagen / Bemerkungen:  
**Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	A13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	A13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	A13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	A13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	A13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	A13

Auflagen / Bemerkungen:  
**A13) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 04.03.2021

Ralph Viering  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 04.03.2021

Marco Zahn  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorradreifen